

राजस्थान सरकार


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय सीकर

क्रमांक:-अ.अ./2023-24/डी- 1154

दिनांक...19.../09/2023

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र बाबत आवेदन प्राप्त होने पर भवन का भौतिक निरीक्षण नक्शे के अनुसार सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 उपखण्ड धोद मु0 सीकर द्वारा कर इस कार्यालय को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर साधारण परिस्थितियों में भारतीय पब्लिक स्कूल, सांवली सर्किल के पास, चन्दपुरा, सीकर का भवन सुरक्षित है। उक्त प्रमाण पत्र जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।


(गोपाल राम)
(अधिशाषी अभियन्ता)
सा.नि.वि., खण्ड, द्वितीय सीकर
सा.नि.वि. खण्ड द्वितीय, सीकर